


RELATORIO DE INSPEÇÃO ESPECÍFICA		RIE-MAN-ITA-CMI-920-TSE-2020.006
Sistema/Elemento: Calhas da cobertura.	Responsável: Construtora Terra Sol Ltda.	Data da inspeção:
Localização: Externa	Técnico: Eng.º. Evandro Lima	26/11/2020
Local: Palácio 1º de Novembro - Sede da Câmara Municipal de Itatiba - SP		
Relatório Técnico de referência: Não aplicável		
1. Descrição		
<p>Em 26 de Novembro de 2020, em vistoria no edifício, constatou-se que as calhas estão com suas emendas danificadas e estão com ferrugem ao decorrer de suas peças na cobertura da Câmara (ver Figura 1 e Figura 2), como medida preventiva e investigativa, foi feito a inspeção do problema, com isso orientamos a administração da Câmara à solicitar e vistoria pela empresa responsável pela execução do serviço e acionar a garantia para a correção do problema, caso não haja, orientamos a substituição do elemento de imediato.</p>		
 <p style="text-align: center;">a) Detalhe da calha na cobertura da Câmara.</p>		
<p>Figura 1: Vista calhas as quais deverão receber a intervenção.</p>		

2. Recomendações Técnica:			
<p>Diante das constatações do Item 1, recomenda-se a manutenção/substituição das calhas, a empresa responsável deverá providenciar a resolução dos problemas encontrados.</p> <p>Quantitativo dos itens:</p> <p>- Calha U galvanizada corte 80, com 0,50mm de espessura, pintura eletrostática branca, em peças de 10m para inclusão de juntas de dilatação, parafusada, rebitada com rebite de aço, soldada com estanho e vedada com poliuretano – 148 metros lineares. Considerar aplicação manta impermeabilizante em toda a extensão da intervenção e mão de obra para a retirada e recolocação de telhas termoacústicas de 12,5mm para a instalação das calhas.</p>			
Criticidade:			
<input checked="" type="checkbox"/> Crítico	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Mínimo	
Classificação da Anomalia:			
<input type="checkbox"/> Exógena	<input checked="" type="checkbox"/> Endógena	<input checked="" type="checkbox"/> Natural	<input type="checkbox"/> Funcional
Prazo da Intervenção:			
<input checked="" type="checkbox"/> Imediato	<input type="checkbox"/> 6 meses	<input type="checkbox"/> 1 ano	<input type="checkbox"/> Outro _____

Terra Sol Engenharia

Eng.º Evandro Lima
CREA-SP: 5070314166