

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECÍFICA		RIE-MGC-ITA-CMI-920-TSE-2020.004	
Sistema/Elemento: Pintura piso do estacionamento e demarcações		Responsável: Construtora Terra Sol Ltda.	Data da inspeção:
Localização: Externa		Técnico: Eng.º Evandro Lima	20/08/2020
Local: Palácio 1º de Novembro - Sede da Câmara Municipal de Itatiba - SP			
Relatório Técnico de referência: Não aplicável			
1. Descrições físicas:			
<p>No dia 20 de Junho de 2020, após solicitação da Administração da Câmara, a Terra Sol com base no projeto “Demarcação de Vagas de Estacionamento – Transmodal – Eng.º Antonio Carmelito Marassatto” (anexo neste relatório) entregue pela administração, levantou as metragens para a pintura do piso e suas respectivas demarcações de vagas e sinalizações.</p> <p>As medidas resultantes do respectivo levantamento são as seguintes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintura do piso: 2.664,74m² (metros quadrados) - Pintura de faixas de demarcação branca: 615,28 ml (metros lineares) - Pintura de faixas de demarcação amarela: 119,02ml (metros lineares) - Pintura de sinalizações direcionais: 28,87m² (metros quadrados) - Pintura de demarcação para vagas de deficientes físicos: 6,48m² (metros quadrados) <p>. O presente relatório tem por objetivo atender a solicitação da Câmara e entregar as respectivas medidas e projeto para a devida execução da pintura do estacionamento.</p>			
Criticidade:			
<input type="checkbox"/> Crítico		<input type="checkbox"/> Médio	
		<input checked="" type="checkbox"/> Mínimo	
Classificação da Anomalia:			
<input checked="" type="checkbox"/> Exógena		<input type="checkbox"/> Endógena	
		<input type="checkbox"/> Natural	
		<input type="checkbox"/> Funcional	
Prazo da Intervenção:			
<input checked="" type="checkbox"/> Imediato		<input type="checkbox"/> 6 meses	
		<input type="checkbox"/> 1 ano	
		<input type="checkbox"/> Outro_____	

Terra Sol Engenharia

Eng.º Evandro Lima
CREA-SP: 5070314166